

# 切削加工とは？

金属の塊を削り出す



鋳鉄

炭素鋼

ダイス鋼


銅

真鍮

アルミニウム

ステンレス

# 旋盤加工




外丸削り

端面削り

テーパー削り


突切り



錐もみ

中ぐり

ねじ切り



輪郭削り

ローレット切り


総形削り

正面削り




# フライス盤加工

## 穴あけ




穴あけ リーマ仕上げ ねじ立て 座ぐり

## フライス削り



正面フライス削り ミドル削り みぞ削り



# 旋盤とフライス盤を組み合わせて



# ネットワークを通じて完成品まで



ワイヤー加工



レーザー加工



表面処理(メッキ・チツ化・等)



放電加工



研磨・バフ加工



焼入(硬化)



板金・溶接

# 試作品・組付け

